

Smart 451 - Court-circuit à la soupape d'arrêt du liquide de refroidissement | HELLA

Smart

451 (Pure + Passion)

Années de fabrication : 31/08/2010 à 02/06/2014

Court-circuit à la soupape d'arrêt du liquide de refroidissement

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, un court-circuit dans la soupape d'arrêt du liquide de refroidissement peut se produire en raison de l'usure.

La soupape a pour mission de chauffer le moteur froid plus rapidement par le verrouillage du chauffage, ce qui doit minimiser l'usure.

Ce problème a déjà été pris en compte par le constructeur. Dans le cadre d'une campagne de rappel les véhicules ont été contrôlés ou les soupapes ont été mises hors fonction.
/br />

Il faut partir du principe que pour différentes raisons tous les véhicules ne sont pas contrôlés ou bien retouchés.

Veuillez respecter cette information, surtout en rapport avec les réclamations en matière de défauts électriques.