

VW Transporter T5 - Batterie déchargée | HELLA

VW

Transporter T5 (7HC, 7HMA, 7J0)

Année modèle : de 2003 à 2007

Le moto-ventilateur fonctionne en permanence

Batterie déchargée

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, un calculateur de groupe motoventilateur défectueux peut avoir pour conséquence que le groupe motoventilateur tourne en permanence, déchargeant ainsi la batterie.

Dans le cas le plus défavorable, cela peut déclencher un incendie du véhicule.

Les véhicules avec le numéro de châssis suivant peuvent être concernés :

- WV****7H*3H000141 à 7H*7H027827
- WV****7J*4X000874 à 7J*6X035396

Le constructeur automobile a déjà reconnu ce problème. Les véhicules doivent être contrôlés dans le cadre d'une action de rappel et le calculateur ou le câblage être le cas échéant remplacés.

Il faut toutefois partir du principe que tous les véhicules n'ont pas été, pour diverses raisons, contrôlés et/ou modifiés. Merci de bien vouloir tenir compte de cette Info Véhicule dans le cadre de réclamations relatives au moto-ventilateur et à la batterie.