

Information produit jeu de mâchoires de frein | HELLA

8DB 355 005-111 / R1301

8DB 355 002-751 / H9670

8DB 355 004-921 / R1230

8DB 355 004-911 / R1225


Différents modèles

La conception du levier de frein à main de la mâchoire de frein diffère par rapport à la première monte. En l'occurrence, l'élément de fixation du câble de frein à main est différent, comme le montrent les figures. Cette modification n'a aucun effet sur le montage et le fonctionnement du câble de frein à main. Les deux articles peuvent être utilisés pour la réparation.



Constructeur

Citroën



2