

Fiat Ducato — Perda de potência/Luz de controlo do motor acende | HELLA

Fiat

Ducato

Ano de fabrico: 01.2015–01.2018

Motor: Multijet

Perda de potência/Luz de controlo do motor acende

Perda de potência/Luz de controlo do motor acende

Consequentemente, ocorre uma perda de potência significativa e a luz de controlo do motor acende.

Para resolver o problema, deve-se verificar a respetiva fixação do bocal e substituir o grampo de fixação por uma versão modificada.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. Contudo, deve-se sempre partir do pressuposto de que, por qualquer motivo, nem todos os veículos foram alvo de uma conversão/reparação por parte do fabricante.