

Mercedes Classe C — Avaria da direção assistida elétrica | HELLA

Mercedes Benz

Classe C

4Matic

Ano de fabrico: 2013–2014

Avaria da direção assistida elétrica

No painel de instrumentos combinado, é exibida uma mensagem, indicando que a direção assistida elétrica foi desativada.

Adicionalmente à mensagem de erro, é emitido um sinal sonoro de aviso.

Após a avaria da direção assistida, continua a ser possível conduzir o veículo, mas com maior esforço durante as manobras.

Este problema deve-se a uma capacidade insuficiente da memória do software da direção elétrica.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Nos veículos afetados por este problema, a oficina especializada aumenta a capacidade da memória do software da direção elétrica.