

Opel Astra J — O ar condicionado não funciona | HELLA

Opel

Astra J

Ano de fabrico: 2010–2011

Motor: A14NEL + A14 NET

O ar condicionado não funciona

Nos veículos supracitados, pode ocorrer a avaria do ar condicionado. A avaria pode dever-se a um termóstato do líquido de refrigeração danificado.

Após desligar o motor quente verifica-se o aumento da temperatura do líquido de refrigeração (até 130 °C).

Seguidamente o termóstato abre até ao “batente”. O termóstato pode encravar nesta posição. A eletrónica de bordo interpreta este estado como uma interpretação de temperatura incorreta e desliga o ar condicionado.

Na memória de erros é registado o código de erro P0128 (termóstato do líquido de refrigeração).

Para resolver o problema deve-se substituir o termóstato e eliminar os registos na memória de erros.