



Opel Astra K — O motor não pega ou apresenta dificuldades no arranque

Ficha técnica	
Fabricante	Opel
Modelo	Astra
Motor	1,4 16V Turbo (B14XFT)
Ano de fabrico	2019
Sintoma	O motor não pega ou apresenta dificuldades no arranque



O motor apresenta dificuldades no arranque ou não pega de todo

Nos veículos supracitados, é reclamada a seguinte problemática.
O arranque do motor só é possível após várias tentativas de arranque ou não é possível de todo.
Além disso, durante o funcionamento, pode ser detetado um funcionamento irregular do motor, uma potência insuficiente do motor ou mesmo uma paragem do motor.
No módulo de comando, podem estar memorizados os seguintes códigos de erro:

- P0089 Regulador da pressão do combustível 1 — Dificuldades no funcionamento
- P228C Regulador da pressão do combustível 1, valor-limite de regulação excedido — Pressão do combustível demasiado baixa
- P0325 Sensor de detonação 1, fileira de cilindros 1 — Falha de funcionamento do circuito elétrico
- P16E5 Sensor da pressão do distribuidor de combustível — Sinal demasiado alto

A causa foi diagnosticada como sendo a fixação insuficiente do cabo de massa da cablagem do motor na zona da cabeça do motor.
Para resolver o problema deve proceder-se do seguinte modo: Limpar a zona da fixação solta, verificar quanto a danos e efetuar corretamente

a ligação entre o cabo de massa e a cabeça do motor.br/>br/> No final, deve-se verificar a existência de eventuais códigos de erro e realizar uma prova de estrada, a fim de verificar se a medida de reparação resolveu o problema. Observar sempre as especificações de reparação do fabricante do automóvel!