

Opel Mokka - Sinal sonoro contínuo do sistema de estacionamento | HELLA

Opel

Mokka

Todos os modelos com sensores de estacionamento

Sinal sonoro contínuo do sistema de estacionamento

Nos veículos supracitados pode ser produzido um sinal sonoro permanente do sistema de estacionamento (PDC - Park Distance Control), assim que meter a marcha-atrás.

Resolução:

Primeiro deve-se proceder à leitura da memória de erros, utilizando um aparelho de diagnóstico adequado.

De seguida, deve-se controlar os componentes do hardware (sensores, cabos, etc.) relativamente a sujidade e danos. Se não for detetado qualquer defeito, a causa do erro pode dever-se a um problema no software do módulo de comando do PDC (Park Distance Control).

Neste caso, deve-se recorrer a uma oficina especializada e devidamente autorizada para atualizar o software do módulo de comando.