



Ford Mondeo - Substituição do filtro do habitáculo

Ficha técnica

Fabricante	Ford
Modelo	Mondeo (BA7)
Motor	Todos
Ano de fabrico	2014–2022
Sintoma	Substituição do filtro do habitáculo



Instruções detalhadas para a substituição do filtro de pólen

Proceder da seguinte forma para ter acesso ao filtro do habitáculo nos veículos supracitados:

A montagem é realizada na ordem inversa.





