

# **Lexus GS 300 — Avaria da bomba de combustível | HELLA**

**Lexus**

**GS 300**

**Anos de fabrico: 2004/09–2006/02**

## **Avaria da bomba de combustível**

Se, no veículo supramencionado (período de produção: 2004.09.28–2006.02.28), for reclamada uma avaria no motor e este não pegar, tal pode dever-se a uma avaria da bomba de combustível.

A abertura da tampa do depósito altera as condições de pressão no depósito. Isto faz com que a ligação elétrica interna da bomba de combustível seja acionada. O material do cabo não é suficientemente flexível para compensar estes movimentos a longo prazo, o que acaba por levar à rutura do cabo e à avaria da bomba de combustível.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Na oficina especializada, a ligação elétrica é substituída por uma versão revista e melhorada.