

Nissan Juke (F15) — Falha de funcionamento do aquecimento dos bancos | HELLA

Nissan

Juke (F15)

Ano de fabrico: 2010

Veículos com aquecimento dos bancos

Falha de funcionamento do aquecimento dos bancos.

Se, nos veículos supramencionados, for reclamada uma falha de funcionamento do aquecimento dos bancos, uma possível causa pode residir numa cablagem com defeito ou incorreta.

Este problema pode afetar os seguintes veículos:

Período de produção de 2010.08.16 a 2010.09.30

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Em caso de avaria, o fabricante do veículo disponibiliza um cabo adaptador para este efeito.

Cabo adaptador: peça sobressalente (n.º ET) 87019 1KL0A