

Opel Astra GTC — Curto-circuito da ventoinha do radiador | HELLA

Opel

Astra GTC

Ano de modelo: 2010–2012

Motor: A14 XEL/NET + X16 LET

Curto-circuito da ventoinha do radiador

Módulo da ventoinha do radiador com defeito

Nos veículos supracitados, pode ocorrer um curto-circuito na ventoinha do radiador e uma danificação do módulo da ventoinha. Para evitar este problema, foram realizadas alterações adicionais na cablagem.

Este problema afeta os automóveis com os seguintes VIN:

C G 000013–C G 000019 (fábrica de Gliwice)

Consoante o módulo de refrigeração, é instalada uma cablagem adaptadora no compartimento do motor e conectada na caixa de fusíveis. Visto existir uma campanha de segurança do fabricante automóvel relativamente a este assunto, deve-se obter as restantes informações através de um concessionário autorizado.