

Opel Astra J — Comando das tampas da ventoinha | HELLA

Opel

Astra J

Ano de modelo: 2012

Motor: A14NET

Ventoinha do habitáculo

Comando das tampas da ventoinha

Se, nos veículos supracitados, surgirem reclamações relativas à potência da ventoinha ou ao comando das tampas da ventoinha, deve-se ter em atenção os seguintes aspetos:

Se a temperatura for regulada para o valor mínimo ou máximo, a posição da válvula de recirculação do ar é alterada. Tal pode dar a impressão acústica de que a potência da ventoinha está a mudar.

Contudo, trata-se de um funcionamento normal do comando do sistema de ar condicionado. O sintoma não ocorre se for selecionada uma temperatura entre as duas posições finais (Mín./Máx.).