

# **Seat Ibiza (6F) — Tubagem de alta pressão do ar condicionado | HELLA**

**Seat**

**Ibiza (6F)**

**Ano de fabrico: 2017**

**VIN: -000113 até -012013**

## **Tubagem de alta pressão do ar condicionado**

Nos veículos supracitados, existe, em caso de um acidente, o perigo de rutura da tubagem de alta pressão do ar condicionado e consequente fuga do agente refrigerante 1234yf.

Visto que a temperatura de inflamação do agente refrigerante R1234yf é muito mais baixa do que a do agente R134a, a tubagem é adicionalmente substituída por uma versão modificada, de modo a garantir maior segurança. Esta medida tem o código “87F3”.

O fabricante automóvel já identificou o problema e informou os proprietários dos veículos afetados pelo problema. No âmbito de trabalhos de manutenção no ar condicionado, deve-se assegurar que a tubagem foi devidamente trocada. Essa substituição é assinalada por um autocolante com a nota “87F3”. Este pode estar colado no encaixe da roda suplente e/ou no livro de manutenção.