



Toyota Yaris — Ativação defeituosa do sistema de assistência ao estacionamento

Ficha técnica	
Fabricante	Toyota
Modelo	Yaris (1KR-FE)
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	2011–2020
Sintoma	Assistência ao estacionamento



Assistência ao estacionamento apita apesar de não existir qualquer obstáculo

Nos veículos supracitados o sistema de assistência ao estacionamento pode ativar, sem que exista qualquer obstáculo. O resultado são sinais de aviso acústicos inesperados.

Se for possível excluir outras causas (componentes elétricos / sensores) para o erro, este pode dever-se a uma avaria do módulo de comando do sistema de assistência ao estacionamento. Para resolver o problema, deve-se proceder à substituição do mesmo. Neste caso, recomenda-se solicitar o apoio de um concessionário autorizado da Toyota.