

# VW Eos — A luz do habitáculo acende durante a condução | HELLA

**VW**

**Eos**

Ano de fabrico: 2006/05–2010/11

## **A luz do habitáculo acende durante a condução.**

Se, no veículo supracitado, for identificado o problema referido, uma possível causa pode ser uma falha de funcionamento do interruptor de luzes de emergência.

Além disso, pode existir uma falha de funcionamento no fecho centralizado -- esta abre ou fecha autonomamente durante a condução --.

Aviso de reparação

- Verificar se existe algum registo na memória de erros, do módulo de comando do fecho centralizado. (código de erro: 0556/abertura através do sinal de colisão)
- Verificar se existe algum registo na memória de erros, do módulo de comando do airbag.
- Verificar os cabos de ligação elétricos do módulo de comando do fecho centralizado.
- Verificar os cabos de ligação elétricos do módulo de comando do airbag.

Resolução:

Verificar o interruptor de luzes de emergência quanto ao funcionamento e, se necessário, substituir.