



Opel – trvale svítí kontrolka poruchy TPMS

Datový list	
Výrobce	Opel
Model vozidla	Zafira Tourer C (P12)
Motor	1.6 100 KW
Kód motoru	D 16 SHJ
Rok výroby	2011–2019
Příznak	Trvale svítí kontrolka poruchy TPMS
Díly HELLA k výměně	6PP 358 139-261

ⓘ Důležité bezpečnostní upozornění

Kontrolku tlaku v pneumatikách nelze resetovat

U výše uvedeného vozidla se může stát,

že po opravě systému monitorování tlaku v pneumatikách nebo po výměně kol nelze resetovat kontrolku tlaku v pneumatikách, a ta proto nezhasne.

Příčinou může v tomto případě být, že zatížení pneumatik

(Lehké/Ecco/Max) nebylo nastaveno, resp. uloženo na přístrojové desce.

Toto nastavení lze změnit pomocí levého sdruženého páčky směrů na volantu následujícím způsobem.

(Lehké, Ecco, Max)

Nastavení následně potvrďte na páčce směrůvých světel tlačítkem Set/Clr.

Upozornění

Po každém p#izp#sobení tlaku vzduchu podle stavu zatížení vozidla doporučujeme upravit toto nastavení také na p#ístrojové desce.





Reifenbelastung

☒ Leicht

☐ Eco

☐ Max

Zurück



102575 km

R