

Citroen C4 Picasso - Kein Motorstart möglich | HELLA

Citroen

C4 Picasso und Grand Picasso

Ab Baujahr 2006

Alle Fahrzeuge mit sequenziellem Schaltgetriebe


Kein Motorstart möglich

Kein Motorstart möglich

Wird der oben genannte Fehler vom Kunden beanstandet, so könnte eine mangelhafte Steckerverbindung die Ursache dafür sein. Aufgrund der schlechten Kontaktierung zeigt das Display im Cockpit die Fahrstufe „A1“ an, obwohl sich der Wahlhebel in Neutralstellung befindet. Dadurch ist kein Motorstart möglich. Zudem können Fehlercodes zum Schaltgetriebe abgelegt sein. In diesem Fall ist die einwandfreie Kontaktierung zwischen dem Fahrstufenschalter und dem Mehrfachstecker zu prüfen, s. Abb. 1 u. 2. Sollte sich die Steckerverbindung gelöst haben, ist der feste Sitz dauerhaft herzustellen.



Abb. 1






Abb. 2