



Nissan Juke - Ölverbrauch: Ölstandskontrolllampe leuchtet auf

Datenblatt	
Hersteller	Nissan
Fahrzeugmodell	Juke (F15)
Motor	1,2i
Motorcode	HRA20DDT
Baujahr	2010 - 2020
Symptom	Ölstandkontrolllampe leuchtet auf / Ölverbrauch

Wichtiger Sicherheitshinweis

Warnlampe Ölstand leuchtet bei Nissan Juke auf

Sollte bei o.g. Fahrzeugen die Warnlampe für den Motorölstand aufleuchten, ist umgehend der Ölstand zu überprüfen und ggf. Öl aufzufüllen. Es empfiehlt sich den Ölstand in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Wird ein wiederholt zu geringer Ölstand festgestellt, kommt als Ursache ein zu niedriger Saugrohrdruck als Ursache in Betracht.

Um Abhilfe zu schaffen, sollten alle systemrelevanten elektrischen und mechanischen Bauteile, einschließlich der Spannungsversorgung, geprüft werden.

Wird hierbei kein Fehler festgestellt, kann ggf. durch ein Software-Update Abhilfe geschaffen werden.

Eine Software-Aktualisierung kann zum Beispiel über [Hella-Gutmann macsRemote Services](#) oder einem pass-thru-fähigen [Diagnosegerät der Mega-Macs-Serie](#) erfolgen. Des Weiteren ist ein registrierter Zugang zum Online-Portal des Fahrzeugherstellers erforderlich. Sollte kein

entsprechendes Equipment vorhanden sein, wenden Sie sich in diesem Fall an eine autorisierte Fachwerkstatt.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.