



# VW Polo V (6R/6C) - Leuchtmitteltausch Halogenscheinwerfer

Datenblatt	
Hersteller	VW
Fahrzeugmodell	Polo V (6R/6C)
Baujahr	2009 - 2017
Symptom	Leuchtmitteltausch Halogenscheinwerfer


## Wichtiger Sicherheitshinweis

## Glühlampenwechsel H7

Bei o.g. Fahrzeugen kann der Austausch der Glühlampen beim Halogenscheinwerfer wie folgt erfolgen:

- Zündung ausschalten
- Scheinwerfer von der Spannungsversorgung trennen indem der Stecker der elektrischen Zuleitung abgezogen wird
- Die beiden Befestigungsschrauben (<span class="gallery-mode--link" data-order="1">Bild 1</span>) lösen und entfernen (für einen komfortableren Ausbau des Scheinwerfers kann auch der Teilbereich des Schlossträgers abgebaut werden, indem alle 6 Schrauben entfernt werden)
- Scheinwerfer vorsichtig nach vorne (Fahrtrichtung) herausziehen und darauf achten, dass der Lack des Stoßfängers nicht beschädigt wird
- Zugang zur Glühlampe verschaffen, indem die Schutzkappe hinten entfernt wird
- Glühlampenfassung mit 2 Fingern festhalten und gegen den Uhrzeigersinn drehen (<span class="gallery-mode--link" data-order="2">Bild2</span>))
- Glühlampe herausnehmen
- Glühlampe von der Fassung abziehen (<span class="gallery-mode--link" data-order="3">Bild 3</span>))
- Neue Glühlampe auf die Fassung aufstecken. Achtung: Glühlampe nicht am Glaskolben anfassen!

- Glühlampe und Scheinwerfer nun in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen
- Funktion prüfen
- Scheinwerfereinstellung prüfen



&nbsp;Befestigungsschrauben



<p>Gluehlampe drehen</p>



<p>Gluehlampe abziehen</p>

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.