

Chevrolet Captiva 2007 - 2011, Aveo 2009-2011 2009-2011 - Svampet bremsepedal | HELLA

Chevrolet Captiva 2007-2011, Aveo 2009-2011 Epica 2008-2010, Lacetti 2007-2008 Nubira 2007-2008, Matiz 2007-2009 Alle modeller Svampet bremsepedal Lang pedalvandring Hvis ovenstående fejl konstateres, kan det skyldes en forkert type bremsevæske i bremsesystemet. Det kan medføre korrosion i ABS-enheden, hvilket igen nedsætter ventilernes funktion. Kontroller i dette tilfælde kontrolleres, om der er påfyldt den type bremsevæske, som fabrikanten anbefaler. Hvis bremsevæsken ikke længere kan identificeres entydigt, skal den ubetinget udskiftes. Bemærkning Køretøjsproducenten er klar over problematikken og har derfor allerede gennemført en serviceaktion. I den forbindelse er ABS-enheden blevet kontrolleret og om nødvendigt udskiftet. Det må dog antages, at ikke alle biler er blevet kontrolleret eller repareret. Ved kontrol af, om en given bil fortsat er berørt, skal man henvende sig til et autoriseret Chevrolet-serviceværksted.

Captiva 2007-2011, Aveo 2009-2011

Epica 2008-2010, Lacetti 2007-2008

Nubira 2007-2008, Matiz 2007-2009

Alle Modelle

Schwammiges Bremspedal

Langer Pedalweg

Wird oben genannter Fehler festgestellt kann eine mögliche Ursache auch eine nicht konforme Bremsflüssigkeit im Bremssystem sein. Das kann zu Korrosion in der ABS- Einheit führen was wiederum die Funktion der Ventile beeinträchtigt.

Prüfungen

In diesem Fall überprüfen Sie ob im Brems-System die vom Hersteller empfohlene Bremsflüssigkeit eingefüllt wurde. Ist die Bremsflüssigkeit nicht mehr eindeutig zu identifizieren sollte diese unbedingt erneuert werden.

Hinweis

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde aus diesem Grund bereits eine Serviceaktion durchgeführt. Im Rahmen dieser Aktion wurde die ABS- Einheit geprüft und gegebenenfalls erneuert. Es ist aber davon auszugehen das nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

Zur Kontrolle ob das Fahrzeug noch betroffen ist, wenden Sie sich in diesem Fall an eine autorisierte Chevrolet Vertragswerkstatt.