

Dacia Duster - Sideblinklygte fungerer ikke | HELLA

Dacia

Dacia Duster

Årgang: 2010 - 2018

Sideblinklygte fungerer ikke

Hvis sideblinket (fig. 1) på ovennævnte model ikke virker, kan årsagen være en defekt ledning.

Hvis ledningen ikke er placeret korrekt (fig. 2), kan isoleringen på ledningen blive slidt igennem på den skarpe kant i karrosseriet under kørslen som følge af rystelser, vibrationer etc., og der kan opstå brud på ledningen eller kortslutning.

Fejlen kan findes ved at tage hjulet og inderskærmen af (fig. 3). Reparer den defekte ledning. Derefter skal ledningen placeres korrekt (sørg evt. for at afskærme kanten).

Foretag en funktionstest (fig. 4).

Fig.4