



DFSK Glory 580 - Udskiftning af kabinefilter

Datablad	
Producent	DFSK
Model	Glory 580
Motor	Alle
Årgang	2019 -
Symptom	Udskiftning af kabinefiltret



Udskiftning af kabineluftfilter/pollenfilter

Dette køretøj var sandsynligvis endnu ikke på jeres værksted. For at du ikke skal bruge tid på at lede efter kabineluftfilteret giver dig her et par instruktioner til montering og afmontering:

- Fjern dækslet til ventilationsskakten for at få adgang til filteret
- Fjern kabineluftfilteret. Sørg for, at der ikke er urenheder tilbage i akslen. Rengør skakten, om nødvendigt
- Indsæt nyt filter. Sørg for korrekt monteringsposition.
- Sæt låget på, og luk handskerummet

