



Fendt Favorit 500 - Høj-/lavtrykstilslutninger til klimaanlægget

Datablad	
Producent	Fendt
Model	Favorit 500 (509C- 515C)
Årgang	1993 - 2000
Symptom	Høj-/lavtrykstilslutning til klimaanlægget



Hvor er høj- og lavtryks-servicetilslutningerne placeret?

I forbindelse med vedligeholdelses- og reparationsarbejde på klimaanlægget er det nødvendigt at tømme eller fylde systemet. Serviceforbindelserne er dog hverken i motorrummet eller på kabinens tag. For at få adgang til tilslutningerne skal dækpladen ved de højre trin (fig. 1) først fjernes. Høj- og lavtrykstilslutningerne er nu synlige. Der er dog ikke meget plads til at tilslutte slangekoblingerne til klimaanlæggets serviceenhed (fig. 2).

