

Mazda 3 / 6 / CX5 - Ingen ydelse fra klimaanlægget | BEHR HELLA

Mazda

3 / 6 / CX5

Årgang: 2013 - 2016

Ingen ydelse fra klimaanlægget

Kølemiddeltab

I ovennævnte modeller kan klimaanlæggets ydelse ophøre. Til dels er der ikke mere kølemiddel i systemet.

Årsagen kan være en defekt fordamper. Inden der udskiftes med en modificeret version bør det sikres, at kølemiddeltabet virkelig stammer fra fordamperen.

Eksempelvis kan der fyldes prøvegas i klimasystemet. Ved hjælp af en elektronisk læksøger kan alle ledninger og forbindelser kontrolleres for lækager.

Denne information gælder for følgende køretøjer:

Mazda 3 til chassis-nr: JMZBMxxxxxx329072

Mazda 6 til chassis-nr: JMZGJxxxxxx355219

Mazda CX-5 til chassis-nr: JMZKExxxxxx501683