



MCC Smart (451) - Udskiftning af kabinefilter

Datablad	
Producent	MCC
Model	Smart (451)
Motor	Alle modeller
Årgang	2007 - 2015
Symptom	Udskiftning af kabinefiltret



Udskiftning af kabine-/pollenfilter

I Smart 451 skiftes kabine-/pollenfiltret fra førerens fodrum.

For at nå dækslet til fordampere/varmeapparatboksen skal hånden føres ind bag gas- og bremsepedalen.

Dækslet kan nu tages af (klikkes af), og filtret kan trækkes ud til venstre.

Sæt det nye filter i (vær opmærksom på monteringspositionen), og sæt dækslet på igen.

