



Mercedes E-Klasse W211 - Støj fra forhjulsophænget

Datablad	
Producent	Mercedes
Model	E-klasse W211
Årgang	2002 - 2010
Symptom	Støj på ujævn vej



Støj på ujævn vej

I ovennævnte modeller kan der opstå uspecifikke knirkelyde eller skrabelyde fra forhjulsophænget. De er især tydelige, når man kører på ujævn vej. En mulig årsag er for stor friktion mellem støddæmperens stempelstang og bumpstoppet. Fejlen afhjælpes på følgende måde:

- Løft støddæmperens støvkappe, så stempelstangen er synlig
- Påfør smøremiddel (A001989845110) på stempelstangen
- Sæt støvkappen på plads igen
- Foretag en prøvekørsel

Bemærkning

