



# Opel Astra K - Start-stop-systemet kan ikke slås fra

| Datablad  |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Producent | Opel                                          |
| Model     | Astra K                                       |
| Motor     | 1.4l 16V Turbo med start-stop-system (B14XFT) |
| Årgang    | 2019                                          |
| Symptom   | Start-stop-systemet kan ikke slås fra         |



## Det er ikke muligt at deaktivere start-stop-systemet

Der reklameres over følgende problem i de ovennævnte biler: Start-stop-systemet kan ikke slukkes.  
Det skyldes en softwarefejl i motorens styreenhed. Fejlen afhjælpes på følgende måde:

- Udfør softwareopdatering

Dette bør efterfølges af en fejlkodeforespørgsel og en testkørsel for at kontrollere foranstaltningen.  
Vær opmærksom på, at dette arbejde kun må udføres af et autoriseret fagkyndigt værksted, og at bilproducentens reparationsanvisninger altid skal følges!