



# Toyota Yaris - Motorkontrollampe og fejlkode P0011

| Datablad  |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Producent | Toyota                              |
| Model     | Yaris                               |
| Motor     | 1,0 i ( 1KR-FE)                     |
| Årgang    | Indtil 2015                         |
| Symptom   | Motorkontrollampe   Fejlkode: P0011 |



## Motorkontrollampen lyser: Fejlkode P0011

Hvis motorkontrollampen lyser i ovennævnte modeller, og fejlkoden P0011 (knastaksselforstillers) er lagret i styreenheden, kan det skyldes en defekt knastaksselforstillers. På grund af konstruktionen kan udluftningshullet i knastaksselforstilleren blive blokeret. Udskift forstilleren for at afhjælpe problemet. Det er tilrådeligt at kontakte et autoriseret Toyota-forhandler med henblik herpå.

## Det kan måske også interessere dig

Genoptryk, videregivelse, mangfoldiggørelse i enhver form samt meddelelse af indholdet i dette dokument, også delvist, er kun tilladt med vores udtrykkelige skriftlige samtykke og med angivelse af kilder. Skematiske fremstillinger, billeder og beskrivelser tjener kun til forklaring og visning af dokumentteksten og kan ikke anvendes som grundlag for indbygning og konstruktion. Alle rettigheder forbeholdes.