



Volkswagen e-Golf 7 - Bagrudesprinklervæsken fortsætter med at løbe

Datablad	
Producent	Volkswagen
Model	e-Golf VII
Motor	Alle modeller med bagrudevisker-/sprinkler
Årgang	Indtil 2015
Symptom	Bagrude: sprinklervæsken fortsætter med at løbe



Sprinklervæsken løber konstant

Der reklameres over følgende problem i de ovennævnte modeller. Når bagrudevisker- og sprinkleren er aktiveret, løber der fortsat sprinklervæske ud af dysen. Årsagen er diagnosticeret som en defekt sprinklerdyse til bagruden. Fejlen afhjælpes på følgende måde: Udskift den defekte sprinklerdyse med en dyse med kontraventil i henhold til producentens specifikationer. Derefter skal der foretages en funktionskontrol for at kontrollere, at reparationen er udført korrekt.