

Volvo S60, S80, V60, V70, XC60 og CX70 - Parkeringsbremsen løsnes | HELLA

Volvo

S60, S80, V60, V70, XC60 og CX70

Årgang: 2011 - 2015

Parkeringsbremsen løsnes

I ovennævnte modeller kan den elektroniske parkeringsbremse løsne sig uønsket efter start af motoren og ilægning af et gear.

Problemet kan forekomme i modeller med start-stop-system og manuelt gear.

Årsagen kan være fejl i softwaren.

Løsning:

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet.

Det må antages, at ikke alle biler er kontrolleret hhv. repareret.

Reparationsvejledning:

Styreenhedens software må kun opdateres af en autoriseret forhandler.