

Citroën Dispatch / Jumpy - Se enciende el testigo luminoso de control del motor y surgen problemas ocasionales al arrancar el motor

Citroen

Dispatch / Jumpy

Modelos I/II a partir del 20 marzo 2006

Se enciende el testigo luminoso de control del motor y surgen problemas ocasionales al arrancar el motor.

En los vehículos arriba mencionados puede detectarse algún problema ocasional al arrancar el motor o que el motor no funcione correctamente. Además, también puede encenderse el testigo luminoso de control del motor.

Este fallo puede deberse a que esté dañado el mazo de cables situado encima de la bomba de la dirección asistida (ver imagen). El daño en el cableado puede haber surgido porque la guía de los cables se haya rozado en exceso. Para solucionar este problema, deberá comprobarse el cableado. Las zonas dañadas deberán repararse o renovarse; volver a fijar los cables (incl. guía protectora).



① Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.