



Ford Ranger - Bombilla nueva no funciona

Hoja de datos

Fabricante	Ford
Modelo	Ranger
Año de fabricación	2012
Síntoma	Nueva bombilla no funciona

ⓘ Indicación de seguridad importante

Ford Ranger - Bombilla nueva no funciona

En los vehículos mencionados anteriormente puede ocurrir que una bombilla de sustitución nueva no funcione. Hemos observado en muchos vehículos que después de cambiar una bombilla hay que desconectar y conectar el encendido una vez para que se restablezca la función. En este vehículo, la unidad de control desconecta la función cuando la bombilla consume demasiada corriente (por ejemplo, si se quema el filamento). Para restablecer la función hay que borrar la memoria de averías después de cambiar la bombilla.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.