

# **Honda CR-V III - El aire acondicionado no funciona temporalmente | HELLA**

**Honda**

**CR-V III**

**Año de fabricación: a partir de 2007**

**Motor: 2,2 CTDi**

## **El aire acondicionado no funciona temporalmente**

En los vehículos arriba mencionados puede producirse un fallo momentáneo del aire acondicionado debido a un relé defectuoso.

El fallo del aire acondicionado se detecta por un "calentamiento" esporádico del interior del vehículo.

Para solucionar este problema hay que comprobar el relé del compresor en la caja de relés/fusibles del alojamiento del motor (imagen) y, si fuera necesario, deberá sustituirse.

