

# **KIA Sorento I (JC) - Formación de olores en el habitáculo del vehículo | HELLA**

**KIA**

**Sorento I (JC)**

**Año de fabricación: 2002 - 2009**

**Formación de olores en el habitáculo del vehículo/**

## **Sustitución del filtro del habitáculo**

En los vehículos mencionados anteriormente pueden formarse olores en el habitáculo. En tal caso se debe prestar especial atención al filtro del habitáculo o a la carcasa del filtro.

Para acceder al filtro, proceda de la siguiente manera:

- Desmonte la guantera. Abra la guantera (imagen 1) y sujetela primero por la parte inferior. Tire de la guantera hacia arriba (imagen 2)
- Retire el travesaño (imagen 3) quitando los dos tornillos
- Retire la tapa de la carcasa del filtro. Sacar primero la tapa (A) por la parte inferior (imagen 4)
- Extraer el filtro

La carcasa del filtro presenta a menudo una profunda suciedad (imagen 5) que contribuye a la formación de olores. Antes de instalar el nuevo filtro, limpie a fondo la carcasa y, si es necesario, también la superficie del evaporador.





Imagen 5





