

# **Mitsubishi / Fuso Canter - Tubería del refrigerador de aceite | HELLA**

**Mitsubishi / Fuso**

**Canter TF/TF1**

**Fecha de fabricación: 16/09/2011 - 17/12/2014**

## **Tubería del refrigerador de aceite**

En los vehículos arriba mencionados deberán comprobarse las tuberías del refrigerador de aceite de la caja de cambios automática de doble embrague, y deberán sustituirse en caso necesario. Si no se realiza esta tarea, se corre el peligro de que estallen las tuberías y de que se salga el aceite.

Encontrará más información de utilidad a través del

fabricante del vehículo. Al solicitar información, mencione la abreviatura "RC1502", ya que es el nombre dado por el fabricante.