



Nissan Qashqai (J11): activación esporádica del sistema de alarma

Hoja de datos

Fabricante	Nissan
Modelo de vehículo	Qashqai (J11)
Motor	Todos los modelos
Año de fabricación	2014-2021
Síntoma	Activación esporádica del sistema de alarma

ⓘ Indicación de seguridad importante

Nissan Qashqai (J11): activación esporádica del sistema de alarma

En el caso de los vehículos mencionados, puede ocurrir que el sistema de vigilancia del habitáculo active temporalmente la alarma del vehículo. La causa podría ser un sensor de ultrasonido defectuoso de la unidad de iluminación interior.

Para descartar otras causas, deberían comprobarse todos los posibles componentes del sistema y leer la memoria de errores.

Si no se detecta ningún fallo, se recomienda sustituir el sensor del sistema de vigilancia del habitáculo. Este se encuentra en la unidad de iluminación del interior del vehículo.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las

descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.