

# **Opel Adam - Las luces de freno están encendidas permanentemente | HELLA**

**Opel**

**Adam**

**Año de fabricación: de 2013 a 2018**

## **Las luces de freno están encendidas permanentemente**

Si se detecta el problema mencionado anteriormente, una posible causa puede ser un ajuste / posicionamiento incorrecto del interruptor de la luz de freno.

Esta circunstancia puede causar que la luz de freno se encienda permanentemente sin accionar el freno.

Además, también puede registrarse el código de avería C0161 en la unidad de control del ABS.

Solución:

Compruebe el funcionamiento del interruptor de la luz de freno, reajústelo si es necesario. En caso de avería, sustituya el interruptor de la luz de freno y colóquelo correctamente.

Además, consulte la memoria de códigos de avería de la unidad de control del ABS y borre los fallos almacenados.

br />br />