

# **VW Tiguan - Las luces se apagan durante la conducción | HELLA**

**VW**

**Tiguan**

**Fecha de fabricación: 01/2008-07/2011**

## **Las luces se apagan durante la conducción**

En los vehículos arriba mencionados puede producirse un fallo repentino, parcial o completo, de toda la instalación de iluminación durante la conducción.

La causa de la problemática descrita puede encontrarse en un fallo del cortacircuito fusible dentro del circuito eléctrico de iluminación del vehículo.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados.

Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.

Los vehículos afectados pueden acudir a un taller especializado para que se sustituya el cortacircuito fusible por uno nuevo mejorado.