

# **Audi TT - Eau de condensation dans les projecteurs | HELLA**

**Audi**

**Audi TT**

**Années de fabrication: 2006 - 2014**

## **Eau de condensation dans les projecteurs**

En cas d'une forte présence de condensation dans les projecteurs sur le type de véhicule susmentionné, de l'eau s'infiltrant via le flexible de ventilation peut être en cause.

Le constructeur du véhicule propose à cet effet un flexible modifié (fig. 1/ fig. 2) qui est destiné à réduire la formation d'une condensation importante. De plus, sa forme prédéfinit déjà la position de montage.





Flexible de ventilation

Réf. côté gauche : 8J0 941 717 B

Réf. côté droit : 8J0 941 718

Fig. 1

Fig. 2