

# **Hyundai Getz - Allumage du voyant moteur | HELLA**

**Hyundai**

**Getz**

**Année Modèle : de 2003 à 2005**

**Moteur: 1,1 l Essence (G4-HD)**

**Mauvais allumage du moteur et perte de puissance, allumage du voyant moteur.**

Sur les véhicules cités ci-dessus, si le moteur a des ratés d'allumage et une perte de puissance, avec allumage du voyant moteur, la défaillance peut être due à un pignon de vilebrequin grippé.

Les codes défaut suivants peuvent être sauvegardés dans la mémoire du système 'Moteur'.

Code défaut `équivalent` à :