

KIA Sorento I (JC) - Odeurs à l'intérieur du véhicule | HELLA

KIA

Sorento I (JC)

Années de fabrication : 2002 - 2009

Odeurs à l'intérieur du véhicule /

Remplacement du filtre d'habitacle

Dans le cas des véhicules susmentionnés, des odeurs peuvent se former à l'intérieur du véhicule. Dans ce cas, une attention particulière doit être portée au filtre d'habitacle ou au boîtier du filtre.

Pour accéder au filtre, procéder comme suit :

- Déposer la boîte à gants. Pour ce faire, ouvrir la boîte à gants (fig. 1) et la déclipser d'abord en bas. En même temps, tirer la boîte à gants vers le haut (fig. 2)
- Déposer la traverse (fig. 3) en retirant les deux vis
- Retirer le couvercle du boîtier de filtre. Commencer par déclipser le couvercle (A) en bas (fig. 4)
- Retirer le filtre

Le boîtier du filtre est souvent fortement encrassé (fig. 5), ce qui contribue à la formation de mauvaises odeurs. Avant de poser le nouveau filtre, il convient de nettoyer soigneusement le boîtier et, si nécessaire, la surface de l'évaporateur.





Fig. 5





