



MCC Smart- Remplacement filtre à air intérieur

Fiche technique

Constructeur	MCC Smart
Modèle véhicule	450
Moteur	Tous modèles
Année de fabrication	1997-2007
Symptôme	Remplacer filtre à air intérieur



Remplacer filtre à air intérieur/filtre à pollen

Sur ce véhicule, le remplacement du filtre à air intérieur demande un peu d'habileté, sinon il faut démonter tout le masque avant. En cas de remplacement, il convient de procéder comme suit :br/>>

- Retirer la grille d'aération à droite sous le pare-brise
- Tourner au préalable la vis dans la grille avec un outil approprié pour desserrer le verrouillage.
- Déclipser du boîtier de filtre à air intérieur la tubulure de remplissage du réservoir de liquide de lave-glace et la mettre de côté
- Déverrouiller 2x le couvercle du boîtier
- Retirer le couvercle du boîtier par le haut
- Retirer le filtre à air intérieur
- Poser le filtre neuf en faisant attention à la position de montage
- Lors du montage, appliquer d'abord en bas le couvercle du boîtier de filtre
- Reposez les éléments en procédant dans l'ordre inverse de la dépose



REMARQUE

À cet égard, veuillez toujours observer les consignes de maintenance et de réparation du constructeur automobile !







