

Mitsubishi / Fuso Canter - Flexible du radiateur d'huile | HELLA

Mitsubishi / Fuso

Canter TF/TF1

Année modèle: 16.09.2011 - 17.12.2014

Flexible du radiateur d'huile

Les flexibles du radiateur d'huile de boîte à double embrayage entièrement automatique (boîte Duonic) doivent être contrôlés sur les véhicules mentionnés ci-dessus et remplacés le cas échéant. Dans le cas contraire, il y a un risque d'éclatement des flexibles et d'écoulement d'huile.

D'autres informations peuvent être demandées au constructeur.

Indiquez pour cela l'abréviation de l'action corrective du fabricant: RC1502