

Opel Astra J GTC - Des bruits dans la zone du pavillon | HELLA

Opel

Astra J GTC

Année modèle : 2012

Châssis Nr_ CG000001 – CG107856

Des bruits dans la zone du pavillon

Les véhicules mentionnés ci-dessus présentent des nuisances sonores à l'avant de la zone de pavillon.

La cause des nuisances sonores peut être due au clips utilisés au montage du pare-brise panoramique (figure 1).

Les clips peuvent se desserrer en raison de la chaleur (par exemple l'ensoleillement)

Pour résoudre le problème, il faut procéder comme suit :

- démonter la garniture de pavillon comme indiqué dans les instructions de réparation du constructeur.
- détacher les clips (figure 2, position 1) avec précaution à l'aide d'une pointe en plastique (figure 2, position 2)

u>Attention, ne pas utiliser d'outils coupants !/u>

- Les pattes de support (figure 2, position 3) peuvent si nécessaire être pliées vers le bas.
- Remonter la garniture de pavillon comme indiqué dans les instructions de réparation du constructeur.

Les clips ne sont plus utilisés en production depuis le 29.08.2012



Figure 1



Figure 2