



Opel Astra K - Le système start/stop ne peut pas être désactivé

Fiche technique

Constructeur	Opel
Modèle de véhicule	Astra K
Moteur	1,4l 16V Turbo avec système start-stop (B14XFT)
Année de fabrication	2019
Symptôme	Le système start-stop ne peut pas être désactivé



Impossible de désactiver le système start-stop

Les problèmes suivants ont été signalés sur les véhicules susmentionnés : le système start-stop ne peut pas être désactivé.
La cause est une erreur logicielle du calculateur du moteur.
Pour y remédier, veuillez procéder comme suit :

- Effectuez une mise à jour logicielle
Il convient ensuite d'effectuer une recherche de code de défaut et de faire un essai sur route pour vérifier la mesure.
Veuillez noter qu'il est impératif que ces travaux soient effectués uniquement par un atelier spécialisé agréé et dans le respect des consignes de réparation du constructeur du véhicule !