

Opel Zafira B - Le moteur ne tourne pas rond | HELLA

Opel

Zafira B

Années de fabrication : 2005 à 2006

Moteurs : Z19DT / Z19DTH / Z19DTL

Le moteur ne tourne pas rond. En outre, la lampe témoin moteur peut s'allumer.

Codes d'erreur : P0201 - P0204

Qui signifient :

Injecteurs 1 à 4, dysfonctionnement au circuit électrique.

Lorsque le problème ci-dessus se produit en rapport avec les codes d'erreur prédéterminés, nous recommandons d'effectuer tout d'abord une mise à jour du logiciel du boîtier de servitude moteur.
br />

Si cela ne produit aucune amélioration, veuillez contrôler les connecteurs des injecteurs et, le cas échéant, remplacer ceux-ci par un connecteur faisceau de câbles amélioré avec une section de câble de 2.5 mm².

Ce problème a déjà été pris en compte par le constructeur automobile. A partir du numéro moteur Z19DTH17000444 un faisceau de câbles modifié sera monté en usine.