

Seat Mii - Le moto-ventilateur fonctionne en permanence | HELLA

Seat

Mii

Année de fabrication: 2011 - 2014

Moteur: 1,0 i

Le moto-ventilateur fonctionne en permanence

Si le moto-ventilateur ne s'arrête pas sur les véhicules ci-dessus, la cause peut en être un défaut du logiciel ou un calculateur défectueux.

L'activation incorrecte du calculateur du ventilateur peut entraîner une panne prématuée. Le ventilateur ne s'arrête alors plus lorsque le contact est coupé.

Le remède consiste à effectuer une mise à jour du calculateur du moteur et à remplacer si nécessaire le calculateur du moto-ventilateur. Le calculateur se situe entre la boîte de vitesses et la coque du passage de roue (voir figure).

La modification décrite ci-dessus correspond à une campagne entretien (24AK) du constructeur et est consignée dans le carnet d'entretien du véhicule.

D'autres informations peuvent être demandées au concessionnaire concerné.

