



Toyota Yaris - Activation défectueuse de l'aide au stationnement

Fiche technique

Constructeur	Toyota
Modèle de véhicule	Yaris (1KR-FE)
Moteur	Tous modèles
Année de fabrication	2011 - 2020
Symptôme	Aide au stationnement



L'aide au stationnement émet un bip sans obstacle

Sur les véhicules susmentionnés, l'aide au stationnement peut s'activer sans qu'il y ait d'obstacle. Cela se traduit parfois par l'émission soudaine de signaux d'alerte acoustiques.

Si d'autres causes (composants électriques / capteurs) peuvent être exclues comme défaut, il s'agit probablement d'un défaut du calculateur d'aide au stationnement. Pour y remédier, il convient de remplacer ce calculateur. À cet égard, il est recommandé de contacter une concession Toyota.