

# VW Sharan - Le voyant ESP s'allume | HELLA

VW

Sharan

Année modèle : jusqu'à 2008

Avec contrôle de stabilité électronique (ESP)



Pour être sûr que la cause du défaut est dans le capteur, lire d'abord la mémoire des défauts et contrôler le câblage du capteur.

